

Указания за монтаж на артикула

Налични елементи

- А: винт
- В: винт
- С: винт
- Д: винт
- Е: винт
- Г: винт
- Н: винт
- К: винт
- Л: винт
- М: бленда
- О: бленда
- Р: винт
- Х: рафт

Exploded view of the cabinet frame showing components: М бленда, О бленда, Х рафт, N гръб, страници, дъно, фазер, I, U, S, V, чекмедже.

1. Drilling a hole in the side panel.

2. Drilling a hole in the bottom panel.

3. Drilling a hole in the side panel.

стъпка 1

Diagram showing the assembly of the back panel (N) and drawers (M, O, Q, R, V) using screws (A, B, C, D, E, L, R).

стъпка 2

Diagram showing the assembly of the side panels (M, O) and drawers (X, W) using screws (K, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

Diagram showing the assembly of the top panel (X) and drawers (M, O, Q, R, V) using screws (A, B, C, D, E, L, R).

Готово изделие контейнер KN102